

Odpovědi na dotazy k VZ OACT/4/2024 – 2. + upravený slepý rozpočet

Odkaz na upravený slepý rozpočet:

https://oact-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/r_heczo_oact_cz/ERNHzCYiB9IAkQLQmUFuHI8BSFnq0FRjXjUgYfhSki6mYA?e=7kl3So

OT: V položkovém rozpočtu oddíl 03 – Střecha je v položce č. 13 chybně uvedena výměra položky. Žádáme o opravu výkazu výměr položky.

OD: řešeno již v předchozím dotazu - plocha laťován

OT: V položkovém rozpočtu oddíl 03 – Střecha je v položkách č. 17 a 18 je počítáno se spotřebou plechových šablon do 4 ks/m², v PD je uvedena šablona 440x440 mm, kdy spotřeba této šablony je 5,2 ks/m². Prosíme o změnu položek, aby odpovídala PD.

OD: opraveno - položka 17 dle URS, položka 18 doplněna vlastním kódem, ceník URS neobsahuje položku 5,2 ks/m²

OT: V položkovém rozpočtu oddíl 03 – Střecha je v položkách č. 21 a 22 uvedena D+M prvků nároží a hřebene, ale dle čísel položek v projektantem použitém ceníku ÚRS se jedná pouze o montážní položky bez materiálu. Žádáme o doplnění položek na materiál větraných prvků hřebene a nároží.

OD: opraveno číslo položek ať je zřejmé že se uchazeč má řídit popisem položky a ne číslem

OT: V položkovém rozpočtu oddíl 03 – Střecha v pol. Č. 20, zvolená položka neodpovídá složitosti provedení věžičky. Žádáme o změnu typu položky.

OD: opraven popis položky aby odpovídal požadavkům dle PD

V Českém Těšíně 24. 10. 2024

Ing. Ivana Nováková, ředitelka